

Technický list

HENSOTOP SB

Jednozložkový náter na báze rozpúšťadla. Vrchný krycí náter pre protipožiarne nátery línie Hensotherm pre vnútorné aj vonkajšie prostredie.

Použitie

- HENSOTOP SB (ako vrchný náter) sa aplikuje z optických dôvodov a z dôvodov ochrany proti vlhkosti.
- Poznámka: Ak sú oceľové povrchy pravidelne vystavené intenzívnemu teplu /vysokým teplotám > 45 °C, nepoužívajte tmavé farby ako vrchný náter!

Aplikácia

- HENSOTOP SB sa musí aplikovať po vyschnutí protipožiarneho náteru, najskôr po 24 hod a pozitívnom teste nechtom
- materiálová, substrátová a vonkajšia teplota > + 5 °C; relatívna vlhkosť < 80 %; povrch 3 °C nad rosný bod
- HENSOTOP SB sa môže aplikovať štetcom, valčekom alebo vysokotlakým striekaním s tryskou : 0,009" – 0,013"
- riedidlo: HENSOTHERM® V 45, max. 10 %
- ak sa musí aplikovať HENSOTOP SB z rôznych šarží, zmiešajte pred aplikáciou oba materiály (rovnakého odtieňa)
- farebné odtiene obsahujúce kovové pigmenty sa môžu po pridaní riedidla alebo pri aplikácii kefou alebo valčekom meniť
- oceľové povrchy, ktoré sa majú natrieť, nesmú byť počas aplikovania a sušenia teplejšie ako max. + 35 °C

Výdatnosť

- pre použitie vo vnútri: 1 x 130 - 180 g/m² = mokrá hrúbka filmu cca 130 μm = hrúbka suchého filmu 60 μm
pre vonkajšie použitie: 1 x 260 - 300 g/m² = mokrá hrúbka filmu cca 250 μm = hrúbka suchého filmu 80 - 100 μm

Doba schnutia

Čas sušenia závisí na teplote a relatívnej vlhkosti. Pri teplote približne + 20 °C a relatívnej vlhkosti približne 65 % sú časy sušenia nasledovné:

- prachosuchý približne po 45 minútach
- pripravené na opätovné natretie približne po 24 hodinách
- úplné vysušenie približne po 48 hodinách

Bezpečnosť pri práci

- HENSOTOP SB používajte v súlade s príslušnými miestnymi a národnými nariadeniami. Giscode: BS60

Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

- nariadenia sú často revidované, pred použitím výrobku si vyžiadajte aktuálne bezpečnostné údaje.

Balenie

- 5Kg, 10kg a 25Kg

Skladovanie

- skladujte v suchých podmienkach, skladovacia teplota aspoň + 5 °C a max. +30 °C
- životnosť neotvorených vedier: 12 mesiacov
- po použití sa otvorené vedrá musia starostlivo uzavrieť

Upozornenie

Informácie poskytnuté v tomto dokumente nie sú vyčerpávajúce, ale sú určené len ako návod. Informácie sú založené na výsledkoch kontrolných testov a na základe skúseností získaných z aplikovania tohto výrobku spoločnosťou Rudolf Hensel GmbH. Akákoľvek osoba používajúca tento výrobok pre akýkoľvek účel iný, ako je špecificky odporúčaný, bez získania nášho súhlasu v písomnej forme, robí tak na vlastné riziko a Rudolf Hensel GmbH nebude niesť zodpovednosť za výkon produktu alebo za akúkoľvek stratu alebo škodu vyplývajúcu z takéhoto použitia. Bývalé verzie technických údajov už nie sú platné. Je na zodpovednosti používateľov skontrolovať si aktuálnosť tohto dokumentu pred použitím.

RUDOLF HENSEL GMBH

Luck- und Farbenbrik